




**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
ПАЛАТКИ СВАРЩИКА**





Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию и четко следуйте всем рекомендациям по сборке палатки сварщика!

ПОРЯДОК СБОРКИ

1. ПОДГОТОВКА.

1.1. Распределите между собой вертикальные стойки (поз. 1), горизонтальные связи (поз. 2) и стойки купола (поз. 3).

1



2




3

2. СБОРКА КУПОЛА.


2.1. В крестовину установите стойки купола (поз. 3).



2.2. Установите верхние опоры на стойки купола (поз. 3).



2.3. Установите горизонтальные связи (поз. 2) в верхние опоры.




3. УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТОЕК.

3.1. Установите вертикальные стойки (поз. 1) в верхнюю опору.



4. СБОРКА ОСНОВАНИЯ ПАЛАТКИ.

4.1. Обратите внимание, что отверстие в верхней части крестовины должно быть размещено прямо по центру (см. рис. ниже). Это важно, т. к. в противном случае направляющая не будет зафиксирована в крестовине запорного механизма должным образом.



Правильно.

Неправильно.

4.2. Установите горизонтальные связи (поз. 2) в нижние опоры.



5. СБОРКА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ КАРКАСА С НИЖНЕЙ ЧАСТЬЮ.

5.1. Установите вертикальные стойки (поз. 1) в нижние опоры.



5.2. Каркас готов.



6. УСТАНОВКА ТЕНТА.

6.1. Разверните и натяните тент на каркас, закрепив его при помощи ремней на тенте.

6.2. Палатка собрана.



Санкт-Петербург
2024 г.